









主母排： TMQY-80×8																										
10kV 一 次 方 案 图																										
开关柜型号		KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12								
开关柜编号		AH101		AH102		AH103		AH104		AH105		AH106		AH107		AH108		AH108								
开关柜用途		锌合金厂进线981		站用变9721		PT柜		氧化锌973#		4#变974#		1#变975#		2#变976#		5#变977#		备用								
外形尺寸(W×D×H)mm		800×1500×2360		1000×1500×2360		800×1500×2360		800×1500×2360		800×1500×2360		800×1500×2360		800×1500×2360		800×1500×2360		800×1500×2360								
容量				50KVA				1600KVA		1600KVA		1000KVA		1000KVA		1000KVA		800KVA								
分支母排规格																										
主要设备	隔离开关																									
	真空断路器/隔离开关/手车		VN3-12/1250-31.5kA 控制DC220 储能DC220		1		熔断器车 630A		1		PT车 630A		1		VN3-12/1250-31.5kA 控制DC220 储能DC220		1		VN3-12/1250-31.5kA 控制DC220 储能DC220		1					
	电流互感器		LZZBJ9-10 400/5 5P30 15VA 400/5 5P30 15VA 400/5 0.5 15VA		3										LZZBJ9-10 150/5 5P30 10VA 150/5 0.5 10VA		3		LZZBJ9-10 150/5 5P30 10VA 150/5 0.5 10VA		3					
	电压互感器						SC14-50 10/0.4 ±2×2.5% Dyn11 Ud=4%		3		JDZ39-10G 10/0.1/0.1/0.1kV 0.5(3P)/6P 50/50VA															
	熔断器						XRNT-12/5A		3		XRNP-12/0.5A															
	避雷器								3		YH5WZ-17/45		3		YH5WZ-17/45		3		YH5WZ-17/45		3					
	零序互感器														LXN-6(120 5A/5A 0P10 L 5VA)		1		LXN-6(120 5A/5A 0P10 L 5VA)		1					
	一次消谐器						1		LXQ11 (D)-10																	
	接地开关（手动）								1		JN15-12/31.5kA		1		JN15-12/31.5kA		1		JN15-12/31.5kA		1					
	多功能仪表		PQM-9S4Y 0.2S		1						1		PQM-9S4Y		1		PQM-9S4Y		1		PQM-9S4Y		1			
	微机消谐								1		TLX99J-3A															
	智能操控		PQM-D340-9		1		PQM-D340-6		1		PQM-D340-6		1		PQM-D340-9		1		PQM-D340-9		1		PQM-D340-9		1	
	带电显示器		振控配套		1		振控配套		1+1		振控配套+DXN		1		振控配套		1		振控配套		1		振控配套		1	
电缆规格		3×150																								
备注		闭锁后门		闭锁后门		闭锁后门		闭锁接地开关		闭锁接地开关		闭锁接地开关		闭锁接地开关		闭锁接地开关		闭锁接地开关								

- 说明：
- 1、开关柜防护等级：柜体外壳：IP4X，断路器室门打开时：IP2X。
 - 2、本工程储能电源为DC220；控制电源为DC220；辅助电源为AC220。
 - 3、面向开关柜正面，开关柜内支母排相序从左至右为A、B、C。
 - 4、柜子深度不包含前后柜门。
 - 5、开关柜使用海拔高度≤1000米。
 - 6、转运小车800mm宽1台、1000宽1台。

锌合金厂高压室